

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 7月 8日	実施区間	矢作川: 右岸34.6km~35.0km

(1/5)

## 水源公園より水源橋へ



水源公園より右岸を下流へ向かい水源橋を渡り、左岸を上流に行きました。  
 右岸①: 水源橋の先には伊勢湾岸道の豊田アローブリッジが見える。  
 右岸②: 花壇は綺麗に手入れされていた。右岸③: 頭首工の復旧工事カンバン。  
 右岸④: 取水配管工事の様子。

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 7月 8日	実施区間	矢作川: 左右岸34.6km~35.6km

(2/5)

水源橋より山室橋へ



水源橋より左岸を上流に向かい、山室橋を渡り、水源公園に戻る。  
 左岸①: 旧頭首工の様子。左岸②: この辺りは竹藪となり水面は見えない様子。  
 山室橋①: 左岸側から下流を撮影。山室橋②: 右岸側より下流を撮影。



7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 7月 17日	実施区間	矢作川: 右岸41.4km~41.6km

(3/5)

籠川合流地点




右岸の籠川合流点より籠川を上流へ向かった。  
籠川①②: 河原で過ごす人たちの様子。籠川③: 新井橋付近斜面の様子。

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 7月 17日	実施区間	矢作川: 右岸39.4km~39.6km

(4/5)

久澄橋付近



久澄橋右岸より上流と下流を撮影。流れは穏やかで日差しが反射して輝いて見えた。下流側には鮎の友釣りをする人の姿が見えた。



7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 7月 17日	実施区間	矢作川: 左岸37.0km~37.4km

(5/5)

## 鵜の首橋付近



左岸37km付近の川岸より上流と下流を撮影。上流には鵜の首橋が望める。この辺りは左右岸ともに緑が多い。水面は穏やかで稚魚の群れが泳いでいた。