

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 5年 11月 2・7・14・22・29日	実施区間	上塚橋から河口

環境に関する報告 矢作大橋から河口周辺まで(右・左岸)
2023. 11/2・22



スポーツ施設 11/2



ウインドサーフィン 11/22

左岸側(西尾市)の高水敷には立派なスポーツエリアが整備されていて非常に素晴らしいと感じた。二枚目の写真は右岸側から撮った写真である。左岸側の河川敷には親水しやすい場所があり、駐車スペースもあるためたくさんの方がウインドサーフィンを楽しんでいた。右岸側にも是非欲しいと感じた。

11月に見られた動植物 (2023. 11/2・7・14・22・29)

1) 植物



クコの花と実を見つけた 11/2



シロバナミゾソバの花 11/2



ハマボウのタネが出来ていた 11/14



紅葉し始めたナンキンハゼ 11/22



初めて見る植物 (外来種?) 11/29



カラスウリ 11/29

2) 動物



マムシを見つけた(左岸)11/2



カモの足跡(右岸)11/22

・植物
晩秋の花がほぼ咲き終わり、種や実が実っていた。
ナンキンハゼも真っ赤に紅葉し始めていた。
・動物
数年ぶりに、マムシを見つけた。自然の多様性が残されていると感じた。冬の渡り鳥のカモの姿も多数見られるようになった。

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 5年 11月 2・7・14・22・29日	実施区間	上塚橋から河口

環境に関する報告 (2023. 11/7)
他と違った空間



草丈の低いエリア



周辺と違い小石の多い土壌

少し前から、気になっていたが、草刈りをしていないのに背丈の低い植物しか生えていない場所がある。周辺はセイタカアワダチソウが繁茂しているが、なぜかここだけシナダレスズメガヤシしか生えていない。近づいてみると他と土壌と違ってすることに気づいた。名鉄三河線の橋梁のなごりなのか？また土手を歩く楽しみができた。

不法投棄等に関する報告 矢作大橋から河口周辺まで(右岸)



粗大ごみ 上塚橋周辺



タイヤ 4本 矢作川大橋下流



タイヤと粗大ごみ
矢作川大橋下流



だいが下流に流された冷蔵庫




TVが見当たらなくなった。

10月の写真

草木の冬枯れが始まり隠れていた不法投棄物が目立つようになってきている。10月にも見られた冷蔵庫は、大潮の満潮時には浮き上がるよう下流側に移動していた。また、大型TVは撤去していただいたのか、11月は見当たらなかった。



花壇のようなものが作られている。



不明な看板 1



不明な看板 2

以前から花の苗のようなものが有ったが、明らかに花壇のようなものが作られている。(左写真)
また、不明な看板が2枚設置されていた。(中央・右写真)