


2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 6年 2月 13日	実施区間	碧南-西尾区間

【令和6年2月13日】

3.2<sup>キ</sup>附近(西尾側)

堤防・河川・河川敷は目立ったゴミもなくきれいでした。川の真ん中辺りで、網を使って作業してる方が見られました。深くはなさそうですが、堤防から見ると少し心配になりました。《下図》



【令和6年2月13日】

矢作大橋の近くでは、タバコの吸い殻がたくさん落ちていました。乾燥している季節なので、きちんと持ち帰って欲しいと思いました。

《左図》

3.2<sup>キ</sup>付近にゴミ袋が数個置かれていました。《上図》