


5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所:岡崎出張所
実施日	令和 6年 5月 12日	実施区間	矢作川:左岸36.8km~37.2km

(1/6)

鵜の首橋周辺




《鵜の首橋周辺》
木々が活発に成長する姿が多くで見られた。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 6年 5月 12日	実施区間	矢作川: 左岸37.0km～37.4km

鶺鴒の首橋付近

(2/6)


《鶺鴒の首橋付近》
水量が豊富で流れもあり活性化した様子。



5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所:岡崎出張所
実施日	令和 6年 5月 12日	実施区間	矢作川:左岸37.4km~37.8km

(3/6)

竜宮橋付近





《竜宮橋付近》
緑の中に映える赤い鵜の首橋が綺麗に見えた。
竜宮橋右岸の護岸工事は終了した様子。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 6年 5月 25日	実施区間	矢作川: 左右岸34.6km34.8km

(4/6)

水源橋付近




《水源橋付近》
水源橋下流の堰き止めは無くなり水が流れ始めた。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所:岡崎出張所
実施日	令和 6年 5月 25日	実施区間	矢作川:左岸34.6km~34.8km

(5/6)

水源橋左岸



下流を撮影



対岸を撮影



上流を撮影



下流を撮影



対岸を撮影

《水源橋左岸》
水源橋上流の堰き止め箇所は縮小された。
上流、下流ともに水量があった。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所:岡崎出張所
実施日	令和 6年 5月 25日	実施区間	矢作川:左右岸34.6km～35.6km

(6/6)

山室橋～水源公園



《山室橋～水源公園》
木々の緑と水面の青の対比がどこも美しく見えた。