

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 6年 6月 7日	実施区間	矢作川: 左岸34.4km~34.8km

(1/6)

水源橋周辺: 左岸




《水源橋周辺: 左岸》
木々の成長する姿が多く見られた。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 6年 6月 7日	実施区間	矢作川: 左右岸34.5km~34.7km

水源橋付近

(2/6)




《水源橋付近》
水量が多く流れは穏やかであった。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 6年 5月 12日	実施区間	矢作川: 右岸34.4km~34.7km

(3/6)

水源橋周辺: 右岸



《水源橋付近: 右岸》
水源橋下流は工事の堰もなく水辺が広がっていた。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km
		管轄出張所: 岡崎出張所	
実施日	令和 6年 6月 22日	実施区間	矢作川: 右岸35.8km36.2km

(4/6)

右岸36km付近




《右岸36km付近》
水面は穏やかでウグイスの
さえずりが続いていた。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 6年 6月 22日	実施区間	矢作川: 右岸37.5km~37.7km

(5/6)

竜宮橋右岸

《竜宮橋右岸》
周辺の工事は完了して整地されていた。
水面は景色がよく映っており鏡面のような。



6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 6年 6月 22日	実施区間	矢作川: 右岸38.8km~39.2km

(6/6)

右岸39km付近



《右岸39km付近》

多くの緑が広がっていた。

対岸には水辺で楽しむ姿をみかけた。

久澄橋下流にあるボランティア団体のカンバンは
老朽化しており文字が見づらくなっていた。

