



9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km～7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 6 年 9 月 3、10、16、27 日	実施区間	矢作川 上塚橋～河口付近
  8月からそのままの不法投棄も残っているが、これまでにない大型の不法投棄があった。河口から 0.6-0.8kmにピアノと思われる木製のもので、全ての部品ではないようだ。ここにあるのは一部で、複数個所に分散している可能性もある。         			
0.6-0.8km付近 0.8-1.0km付近 0.8-1.0km付近 0.8-1.0km付近 0.8-1.0km付近 1.2-1.4km付近 1.4-1.6km付近 大量の土 2.2km付近 2.2km付近 玉ねぎ、この横には先月、サトイモが捨てられていた。			
河口に近い0.6-0.8km付近に大型のものが多く上流に行くに従い農業廃棄物が増える気がする。			河川愛護モニター

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所: 安城出張所
実施日	令和 6 年 9月 3、10、16、27日	実施区間	矢作川 上塚橋~河口付近
 大潮の日 カニが大集結 産卵するのだろうか？			
 今年はスナガニの穴が多数あった。			
 オニグルミが実っていた。 碧南で見たのは初めて。			
 コマツナギ			
 ツルボ			
 テリハノイバラ			
 ク コ			
 ウマノスズクサの花			
 ヤブマメの花			
9月になってもまだ猛暑日が続くが、秋の花が少しずつみられるようになった。			
 工事を知らせる看板			
 遠くに重機が見えた。			
 堤防道路に作られた待避所			
防災拠点の工事が始まっていた。この周辺は堤防から河川敷に降りる階段もなく、親水(ウィンドサーフィンや散歩・釣りなどもできない場所になっている。また駐車スペースもないため災害時以外は、親水できる拠点として利用できるというと思っている。			
		河川愛護モニター	