

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 6 年 11 月 8・13・19・28日	実施区間	矢作川 上塚橋~河口付近
11月は大型の不法投棄が多く見られた。 冷蔵庫や洗濯機、ベットなど堤防下から回収するのがかなり困難と思われる。何とか減らしたいものである。			
  			
0.6km付近 かなり大きな冷蔵庫 0.6km付近 冷蔵庫近くにベニヤ板 0.7km付近ベット・洗濯機・その他			
  			
1.0km付近警告が貼られた投棄物 1.5km椅子?と思われる投棄物 1.7kmコンクリート片の様な物			
  			
2.4km 黒い袋とプラスチック製品 2.8-2.9km付近 弁当箱 ① 2.8-2.9km付近 弁当箱 ②			
  			
5.5kmソファ?と思われる投棄物 5.5-6km桜堤付近は通常ゴミが少ないが、今回はかなり確認できた。			
河川愛護モニター			

不法投棄物に関しては、警告文を貼って撤去を促したり、看板を設置するなど出来ることは行っていますが、なくならないため、ある程度まとめて出張所で撤去をしています。

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所: 安城出張所
実施日	令和 6 年 11 月 8・13・19・28日	実施区間	矢作川 上塚橋~河口付近

11月は、あちこちで草刈りや工事がされていた。



上塚橋から中畑橋の草刈りが終わっていた。草刈りされたところに白い粒が撒かれていたが肥料だろうかそれとも除草剤であろうか。今まで気づかなかったが、刈り取られた右岸側のほぼ全域に巻かれていた。



左岸側でも草刈りが始まっていた。

大橋から河口部に、プラスチックごみが大量に漂着していた。



中畑橋の下をくぐる道路で工事が行われていた。これまで閉鎖されていた箇所を開放するのか、管理用の道路のリフレッシュ工事であろうか？ 事故の多い所なので、そのための改修であろうか？



河口近くの防災拠点の工事。一番左が10月、その右が11月。大分埋め立てが進んでいる。ダンプが多く一部補修もされているが、ひび割れがひどい。

河川愛護モニター

草刈りを行った場所にあった白い粒に関しては、出張所で確認したところ発泡スチロールであり、除草剤等の有害な物質ではありませんでした。舗装のひび割れに関しては、随時補修を行っていきます。