

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 15.0km~21.0km 管轄出張所:岡崎・安城出張所
実施日	令和 6 年 11月 4 日	実施区間	15.0km ~20.0km (右岸)

堤防の外側にも並ぶ、巨大なテトラポット(美矢井橋 上流付近)



①護岸工事で、堤防外側にも巨大なテトラポットが並ぶ(19Km付近の右岸堤防)

長く、暑い夏がようやく終わり、秋の気配が深まってきた11月4日(日)にモニタリングを行いました。美矢井橋から右岸に入ろうとしたが、工事中で入れず、仕方なく、田畑の中の道に車を停め、観察しました。

そこから堤防を見ると、巨大なテトラポットがきれいに並んでいました。堤防の外側をさらに頑丈にするのでしょうか。

写真ではよく分からないですが、実物は人間の身長近く、巨大なものです。まだまだ、堤防の強化は続いているようです。



②草刈り作業を伝える看板(15.5km付近)と
除草した草を集めるトラック(17.2km付近)

草刈り作業を伝える看板 草を集める作業員とトラック

次に下流の小川橋方面から、矢作川の右岸堤防に入りました。

そこには、上のような看板があり、堤防の点検を知らせる表示(15.5Km付近)がしてありました。夏の間に伸びた野草を刈り取り、堤防を改めて点検するようです。この辺りの矢作川は、秋の青空をきれいに映し出していました。



③秋の青空をきれいに映し出す矢作川
(右岸16Km付近)