


11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 6年 11月 13日	実施区間	矢作川: 右岸34.6km~34.8km

水源橋①

(1/4)





《水源橋①》
冬の朝、流れは静かでした。

河川愛護モニター

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 6年 11月 13日	実施区間	矢作川: 左岸34.6km~34.8km

(2/4)

水源橋②



《水源橋②》
工事が再開、活発な様子。

河川愛護モニター


11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 6年 11月 30日	実施区間	矢作川: 左岸37.2km37.6km

竜宮橋下流①

(3/4)



《竜宮橋下流①》
新しく工事が始まった様子。
また以下の鵜の首橋画像にあるよう
橋脚の土台が見えており水位が低いことがわかる



11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 6年 11月 30日	実施区間	矢作川: 左岸37.2km37.6km

竜宮橋下流②

(4/4)



《竜宮橋下流②》
工事の範囲は広く土手には
ススキが日を浴びて輝いて見えました。

