

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km～7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和6年12月6・10・12・17・19・20・24日	実施区間	矢作川 上塚橋～河口付近


不法投棄など 11～12月は、いつもより不法投棄が多くなった気がする。



左岸河口から1.0km
プラスチックごみの漂着物
マイクロプラスチックになる前に
処理したいものである。



左岸河口から1.0km
警告の貼り紙が貼られたいた。



左岸河口から1.2～1.4km



左岸河口から0.2～0.4km



左岸河口から0.2～0.4km



左岸河口から0.4～0.6km



左岸河口から0.6～0.8km
左岸河口から0.6～0.8km



左岸河口から0.4～0.6km



右岸矢作大橋下流0.1km
見えそうな自転車が2台

11月に報告した、右岸側の大型冷蔵庫、電子レンジや家具などまだそのままであった。
不法投棄する方は、撤去、産廃処理の経費は税金から捻出されていることを理解して欲しいものである。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km～7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和6年12月6・10・12・17・19・20・24日	実施区間	矢作川 上塚橋～河口付近

環境変化(工事・四季の移り変わり)



上塚橋～中畑橋の右岸側でリフレッシュ工事が行われていた。
中畑橋～棚尾橋の間が通行可能になるのであれば随分と便利になる。

そろそろシラスウナギ漁が始まる頃だが、
今日はジミ漁が行われていた。



左岸側では多くのウィンドサーフィンで楽しむ方がみえた。
北風が冷たいが、車が十数台もあった。
若者ばかりではなく、年配の方もたくさんいらっしゃっていた。

ピラサンサの実が沢山実っていた。
河川敷には、外来種や庭木の
逸脱したものも多い。



サクラ



アカメガシワ



コナラ

今年は、いつまでも気温が高く木々の紅葉がなかなか始まらなかったが、ようやく色づき始めた。