


1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 7年 1月 8日	実施区間	矢作川: 左右岸35.4km~35.6km

山室橋付近

(1/7)



《山室橋付近》
朝の静かな様子。水源公園の駐車場は形状を変えて新しいアスファルトとトイレが出来ていました。



1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 7年 1月 8日	実施区間	矢作川: 左岸34.8km～35.0km

35km付近


(2/7)



上流を撮影



右岸を撮影



《35km付近》
 明治用水 旧頭首工の様子。
 水量が少なく頭首工跡が姿を現していました。



左岸を撮影




下流を撮影

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 7年 1月 8日	実施区間	矢作川: 左岸34.6km~34.8km

(3/7)

水源橋①



《水源橋①》
左岸: 水源橋下流では
広範囲で工事が再開されていました。



1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 7年 1月 8日	実施区間	矢作川: 左岸34.6km34.8km

水源橋②


(4/7)



上流を撮影



上流を撮影



《水源橋②》
水源橋の上流側では水上のクレーンが活躍している様子。



下流を撮影



下流を撮影

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸34.6km~41.6km
			管轄出張所:岡崎出張所
実施日	令和 7年 1月 19日	実施区間	矢作川:右岸39.6km39.8km

久澄橋付近

(5/7)



上流を撮影




下流を撮影

《久澄橋付近》

上段:久澄橋下河川の様子。
 水量は少なく静かな流れでした。
 下段:久澄橋下河川敷の様子。

豊田大橋

久澄橋



上流を撮影



下流を撮影


1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 7年 1月 19日	実施区間	矢作川: 右岸39.6km39.8km

豊田大橋付近

(6/7)



《豊田大橋付近》
 上段: 河川敷にある小路の様子。
 下段: 豊田大橋下からの様子。
 流れは穏やかで水面に木々がよく映っていました。



1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸34.6km~41.6km
			管轄出張所:岡崎出張所
実施日	令和 7年 1月 19日	実施区間	矢作川:右岸40.6km40.8km

高橋付近

(7/7)




上流を撮影



下流を撮影

《高橋付近》
河川敷にある木々は枯れており
静けさを感じました。



上流を撮影



下流を撮影