

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 15.0km~21.0km 管轄出張所:岡崎・安城出張所
実施日	令和 7 年 3 月 7 日	実施区間	18.0km ~21.0km (右岸)

美矢井橋の上流右岸で護岸工事続く



3月7日(金)、朱色に塗られた美矢井橋付近の河川敷駐車場に車を止め、右岸堤防からモニタリングしました。この日は強く冷たい風が吹き、河原の草木は大きくゆれていました。

美矢井橋近くの上流右岸にある工事関係者の事務所前では、「年度末 労働災害・強調月間」の幟が強風にあおられていました。

右岸堤防では小型の重機を作業員が操縦し、護岸工事を続けていました。一方、付近の堤防の外には大きなコンクリートブロックが置いてありました。

近くには、「・・・災害時の緊急資材として、備蓄してます。」の看板表示がありました。



↑ 工事事務所の「幟」と、堤防内側斜面の整備を続ける重機(18.8Km)

↓ 災害時の緊急資材として備蓄されているコンクリートブロック ↓

