

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 15.0km～21.0km
			管轄出張所:岡崎・安城出張所
実施日	令和 7 年 7 月 7 日	実施区間	17.0km ～21.0km (左岸)

「堤防を点検するため、草を刈っています」 (左岸堤防に看板表示 20Km付近)

7月7日(月)、渡橋から美矢井橋付近の左岸をモニタリングしました。

この辺りで目に付いたのは、写真のような看板と、それに関連した作業車です。

看板には「堤防を点検するため草を刈っています」と表示されています。

この近くには、写真のような作業車も停めてありました。

いずれにしても、点検活動をするために草刈りが続けられています。草が伸びていると、ゴミも安易に捨てる人がいます。

草刈り作業には、いろいろな波及的効果があるようです。

いつも整備された

広大な美矢井橋周辺の公園

18Km付近の美矢井橋周辺には広大な河川敷公園が整備されています。

ただ、残念なことに、利用する人は、少ないようです。

もう少し知恵を出せば、もっと魅力的なスポットになるような気がします。アイデアを募集するのもいいかもしれません。



① 目に付く作業を告知する看板



② 作業に使われる車だが、何に使われるかは不明



③左写真は、整備された美矢井橋周辺の公園
上写真は除草された渡橋付近堤防