

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所：岡崎出張所
実施日	令和 7年 7月 20日	実施区間	矢作川：右岸35.8km～36.2km

右岸36.0km

(1/9)



《右岸36.0km》
水辺ではカヌーを楽しむ人たちが
見られました。

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 7年 7月 20日	実施区間	矢作川: 右岸37.6km~37.8km



(2/9)



対岸を撮影


2025年7月20日 午後0:33



下流を撮影

2025年7月20日 午後0:34

《竜宮橋》
夏空に河川敷の緑がきれいに映っていました。



上流を撮影

2025年7月20日 午後0:34



対岸を撮影

2025年7月20日 午後0:35


7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km
		管轄出張所: 岡崎出張所	
実施日	令和 7年 7月 20日	実施区間	矢作川: 右岸38.0km~38.4km

(3/9)

右岸38.0km



《右岸38.0km》
ガードレールや標識の傾きが
見られました。




標識が大きく傾いており、路肩のガードレールも傾斜していました。
長い期間を経て傾いたと思われます。

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 7年 7月 20日	実施区間	矢作川: 右岸41.6km~41.6km

(4/9)

荒井橋付近




《荒井橋付近》
橋下でバーベキューを楽しむ人たちが多く見られました。
水辺でのキャンプはとても涼しげでした。



7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 7年 7月 20日	実施区間	矢作川: 右岸41.4km～41.6km

(5/9)

籠川合流点



《籠川合流点》
水量は多く、濁りが見られました。
川岸では黒いトンボが群生していました。



7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km
		管轄出張所: 岡崎出張所	
実施日	令和 7年 7月 25日	実施区間	矢作川: 右岸34.6km~34.8km

(6/9)




《水源橋①》

工事箇所は一部となり、水源橋の風景は日常を取り戻しているように見えました。



上流を撮影



対岸を撮影



下流を撮影

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 7年 7月 25日	実施区間	矢作川: 左岸34.6km~34.8km

(7/9)



《水源橋②》

工事箇所は左岸の一部となりました。
夏空がきれいに見えました。



7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 7年 7月 25日	実施区間	矢作川: 右岸34.6km~34.8km

(8/9)




《水源橋③》
水面の碧と空の青、白い雲が夏を思わせる
景色が広がって見えました。



上流を撮影



上流を撮影



下流を撮影



下流を撮影

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 7年 7月 25日	実施区間	矢作川: 右岸34.8km～35.0km

(9/9)

水源緑地付近



《水源緑地付近》

水量は多く、流れは穏やかでしたが濁りが目立ちました。

工事がバンには2026年3月までの工期が表示されていました。