



8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 0.0km～7.0km
			管轄出張所: 安城出張所
実施日	令和 7 年 8 月 7・15・19・21 日	実施区間	矢作川 上塚橋～河口付近

上塚橋～中畑橋周辺



桜堤近くに大木が捨てられていた。
監視カメラが設置されているという
看板の横に捨てるとは大胆不敵



8/7中畑橋下流右岸に船を見つけた、8/15には上流に流され座礁しているように見える。

棚尾橋下流から矢作大橋周辺





河口から3.6km
どちらも、警告の貼り紙が遠くからとても目立っていた。
矢作大橋から河口周辺



河口から3.2km



棚尾橋周辺の土手は、乾燥し植物が
茶色く変色していた。猛暑と共に雨が
極端に少ないため植物がかわいそうである。



大量の木片や枝で隠れてしまっている。
もう一艘あったボートは、見つからなかった。



河口から0.4-0.5km大きなベットの
マットレス部分が不法投棄されている。

7月に見つかった川船



右岸1.0-1.4kmに
数か所連続的にあり。



左岸0.6-0.8km



左岸駐車場付近



左岸駐車場下流側



左岸0.4km付近

河川愛護モニター