

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 15.0km～21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 7 年 8 月 7日	実施区間	17.0km ～20.0km (右岸)

工事続く美矢井橋、渡橋区間 作業車だけでなく、 手作業の除草活動

8月7日(木)に、美矢井橋から渡橋周辺までの右岸を中心にモニタリングを行いました。この区間は、年間を通して工事期間が長いようです。

写真のように、それを告知する看板が堤防上に設置されています。

堤防内側の河川敷では、作業車が広範囲に渡って除草作業をしていました。

堤防斜面は、作業車を稼働させるのが難しいためか、人力に頼っているようでした。

セミの鳴き声 に変化も

昨年、一昨年の同時期の記録を見返すと、この周辺ではクマゼミの鳴き声について記されています。

今年は、クマゼミの鳴き声はあまり聞けませんでした。

印象判断なので、正確な実態とは言えませんが、定点観察をしていると、様々な変化に気づくことがあります。

心無いポイ捨ても

ゴミのポイ捨ても依然として続いています。一部の心無い人の行動だと思いますが、残念でなりません。



① 工事を告知する様々な看板



②作業車を使って、広範囲の除草が行われていた



③作業車による除草活動が難しい堤防斜面では、人の手によって除草作業が進められていた