

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 出張所:矢作川流域治水出張所
実施日	令和 8年 6月4・10・13・14・15・17・22・24日	実施区間	矢作川 上塚橋~河口付近

上塚橋~河口付近の環境など



今年も、夏の草刈りが始まった。
場所によって刈り方が随分異なっているようだ。



堤防道路と法面が同じ時期に刈り取るとオオキンケイギクなど駆除されて減少しているように見える。



道路との法面の境を残すとオオキンケイギクなどが残り、ずいぶんタネ残ってしまっている。



上塚橋左岸のワンドにピンクのテープが付けてあった。ヨシの移植実験がされているようだ。



土日になると、ハゼやテナガエビ釣りで賑わっていた。
(棚尾橋付近)



左岸の河口周辺はジェットスキーやウィンドサーフィンなどで楽しむ方が多い。



左岸側で2か所メハジキを見ることができた。
右岸側でも1か所大きな群落がみられる。



ところどころでカラナデシコが咲き始めた。



ハマナデシコは、左岸側1か所だけに見られた。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			出張所:矢作川流域治水出張所
実施日	令和8年6月4・10・13・14・15・17・22・24日	実施区間	矢作川 上塚橋~河口付近

東海地方も梅雨入りしたが、時間のある限り矢作川に出掛けた。相変わらず矢作大橋から下流側に不法投棄が多い。

右岸側の不法投棄




0.4km付近プラスチックごみ



0.4kmポリバケツ



0.8-1.0km草に埋もれた家具と電子レンジが投棄されていた。



0.8-1.0km塗料のスプレー缶やペンキの空き缶などが投棄されていた。



1.0-1.2kmベッドのクッション



1.5km付近、道から見えない所にもベッドのクッション



黄色い船が撤去されていた。

左岸側の不法投棄



右岸、上塚橋近くの水門に大量の使い捨てカイロが捨てられていた。



0km高圧洗浄機と思われる機械が投棄されている。



0.8km付近アカメガシワの木の下に多くの不法投棄



2.2km付近タイヤが2本不法投棄されていた。