

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km
			出張所: 矢作川流域治水出張所
実施日	令和 8年 6月 12日	実施区間	矢作川: 左岸34.6km～34.6km


(1/6)

水源橋①



対岸を撮影

《水源橋①》
工事通路や重機などは姿を消していました。



下流を撮影

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 出張所: 矢作川流域治水出張所
実施日	令和 8年 6月 12日	実施区間	矢作川: 左岸34.6km～34.6km

(2/6)

水源橋②



上流を撮影

2026/06/12 16:15

《水源橋②》
工事前に戻った様子。



下流を撮影

2026/06/12 16:13

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 出張所: 矢作川流域治水出張所
実施日	令和 8年 6月 12日	実施区間	矢作川: 右岸34.6km34.6km

(3/6)


水源橋③



下流を撮影

2026/06/12 16:15

《水源橋③》
水門も工事前に戻った様子。



対岸を撮影

2026/06/12 16:18

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 出張所: 矢作川流域治水出張所
実施日	令和 8年 6月 20日	実施区間	矢作川: 左岸37.6km37.8km

(4/6)


竜宮橋①



下流を撮影

《竜宮橋①》

雨に濡れた新緑と赤い橋のコントラストが映えていました。



上流を撮影

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 出張所: 矢作川流域治水出張所
実施日	令和 8年 6月 20日	実施区間	矢作川: 右岸34.6km34.7km

(5/6)


竜宮橋②



上流を撮影

2026/06/20 14:09

《竜宮橋②》
今朝からの雨で少し増水した様子。



下流を撮影

2026/06/20 14:11

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 出張所: 矢作川流域治水出張所
実施日	令和 8年 6月 20日	実施区間	矢作川: 左岸37.6km37.6km

竜宮橋③


(6/6)



対岸を撮影

2026/06/20 14:11

《竜宮橋③》
水面は穏やかな様子。



水面を撮影

2026/06/20 14:10