

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川左右岸:0.0km～7.0km
			管轄:矢作川流域治水出張所
実施日	令和 8年 8月 4・13・14・16・18・20日	実施区間	矢作川 河口付近 ～ 上塚橋

今年の夏も猛暑日・酷暑日が、あちこちで記録され地球温暖化が収まらない。
暑い日が続くが曇ったり風のある時に矢作川を歩いた。



左岸0.8～1.0km 樹木下の不法投棄が撤去されたばかりなのにまた投棄された。



左岸1.2～1.4km 毎日、お弁当を捨てるのだろうか、点々とゴミがある。



左岸矢作川大橋の下。消したばかりなのに謎ごっこが続く。



右岸1.4～1.6km付近 大量の家庭ゴミ



右岸3.2km 棚尾橋下流部にソファ草丈があり堤防道路からは見えない。



左岸3.6km付近 袋に入った大量のペットボトル。きちんと分別されているのに、何故ここに不法投棄するのか不思議に思う。



右岸3.6～3.8km 洗濯機の外側綺麗に解体されているので一般のゴミとは違って産業廃棄物のように思う。



右岸3.6～3.8km 子供の大型玩具類



右岸4.8km付近 これまでここは車で通行出来なかったが、今後は要注意

河川愛護モニター

管轄出張所における対応措置(必要に応じて記載)

- ・ご報告いただいた箇所については、河川巡視で重点的に監視していきます。
- ・なお、不法投棄行為を目撃した場合は、ご自身の安全を確保した上で警察へ通報していただきますようお願いいたします。