
９月	矢作川　愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸34.6km～41.6km 管轄：矢作川流域治水出張所
実 施 日	令和　8年　9月　6日	実 施 区 間	矢作川：右岸39.4km～39.6km

《久澄橋①》（きゅうちょうばし）　（1/10）



《久澄橋①》
釣り人の様子。





	河川愛護モニター	

管轄出張所における対応措置（必要に応じて記載）


休日の河川利用状況に関する情報は、通常の河川巡視では把握が難しい内容となります。
河川利用実態の把握の参考とさせていただきます。

９月	矢作川　愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸34.6km～41.6km 管轄：矢作川流域治水出張所
実 施 日	令和　8年　9月　6日	実 施 区 間	矢作川：右岸39.4km～39.6km

《久澄橋②》（きゅうちょうばし）



《久澄橋②》
上流と下流の様子。





河川愛護モニター	

管轄出張所における対応措置（必要に応じて記載）

9月	矢作川　愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸34.6km～41.6km 管轄：矢作川流域治水出張所
実施日	令和　8年　9月　6日	実施区間	矢作川：右岸39.4km～39.6km

《久澄橋③》（きゅうちょうばし）　（3/17）





《久澄橋③》
橋下のオトリ鮎売り場では特定外来生物の
注意喚起がされていました。





河川愛護モニター	

管轄出張所における対応措置（必要に応じて記載）


９月	矢作川　愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸34.6km～41.6km 管轄：矢作川流域治水出張所
実 施 日	令和　8年　9月　6日	実 施 区 間	矢作川：右岸39.6km～39.8km

《豊田大橋①》

（4/10）



《豊田大橋①》
上流と下流の様子。





	河川愛護モニター	

管轄出張所における対応措置（必要に応じて記載）

９月	矢作川　愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸34.6km～41.6km 管轄：矢作川流域治水出張所
実 施 日	令和　8年　9月　6日	実 施 区 間	矢作川：右岸39.6km～39.8km

《豊田大橋②》

（5/10）



《豊田大橋②》
白浜公園の様子。
早朝からサッカー練習するサッカークラブの皆さん。





	河川愛護モニター	

管轄出張所における対応措置（必要に応じて記載）


９月	矢作川　愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸34.6km～41.6km 管轄：矢作川流域治水出張所
実 施 日	令和　8年　9月　21日	実 施 区 間	矢作川：右岸34.6km～34.6km

《水源橋①》

（6/10）



《水源橋①》
水門と下流の様子。





河川愛護モニター	

管轄出張所における対応措置（必要に応じて記載）

９月	矢作川　愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸34.6km～41.6km 管轄：矢作川流域治水出張所
実 施 日	令和　8年　9月　21日	実 施 区 間	矢作川：右岸34.6km～34.6km

《水源橋②》

（7/10）



《水源橋②》
この付近では河川敷がとても綺麗に整備されていました。





	河川愛護モニター	

管轄出張所における対応措置（必要に応じて記載）


9月	矢作川　愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸34.6km～41.6km 管轄：矢作川流域治水出張所
実施日	令和　8年　9月　21日	実施区間	矢作川：右岸35.0km～35.0km

《35km付近》

（8/10）



《35km付近》
水位が低く、頭首工の姿がよく見えました。





	河川愛護モニター	


管轄出張所における対応措置（必要に応じて記載）

９月	矢作川　愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸34.6km～41.6km 管轄：矢作川流域治水出張所
実 施 日	令和　8年　9月　21日	実 施 区 間	矢作川：左右岸39.6km～39.8km

《豊田大橋下①》



《豊田大橋下①》
豊田大橋下の歩道から撮影。





	河川愛護モニター	


管轄出張所における対応措置（必要に応じて記載）

９月	矢作川　愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸34.6km～41.6km 管轄：矢作川流域治水出張所
実 施 日	令和　8年　9月　21日	実 施 区 間	矢作川：左右岸39.6km～39.8km

《豊田大橋下②》



《豊田大橋下②》
豊田大橋下の歩道にある上流、下流の見晴らし台より撮影。





	河川愛護モニター	

管轄出張所における対応措置（必要に応じて記載）