

維持修繕工事の施工事例

■ 樹木伐木


➤ 場 所: 豊川左岸5.6k~5.8k

概 要: 樹木伐木 1式

実施年月: 令和5年6月



堤防法面の樹木を伐木し、歩行者への通行の支障をなくしました。



完成写真



着手前