

維持修繕工事の施工事例

■不法投棄処理

➤ 場 所: 豊川放水路左岸2.4k

概 要: 塵芥収集・運搬 1式

実施年月: 令和5年7月



堤防上の不法投棄物を撤去し、飛散防止と環境改善を行いました。



完成写真



着手前