

維持修繕工事の施工事例

■不法投棄処理


➤ 場 所: 豊川放水路右岸2.8k

概 要: 塵芥収集・運搬 1式


実施年月: 令和6年1月



川裏堤脚水路に捨てられたタイヤ・家電等を収集・撤去し、環境を改善しました。



完成写真



着手前