


維持修繕工事の施工事例

■ 樹木伐木


- 場 所: 豊川左岸10.2k
- 概 要: 樹木伐木 1式
- 実施年月: 令和5年12月



堤防の川裏に繁茂した樹木を伐木し、隣家への落葉の影響を少なくしました。



完成写真



着手前