

維持修繕工事の施工事例

■管理用通路補修

➤ 場 所: 豊川左岸9.4k+20、9.6k+22

概 要: 舗装修繕 1式

実施年月: 令和5年5月



舗装面に生じた欠損をアスファルト合材にて埋め、通行の支障をなくしました。



完成写真

着手前