

維持修繕工事の施工事例

■管理用通路補修

➤ 場 所: 豊川右岸15.6k+100

概 要: 河川土工 1式

実施年月: 令和5年6月



出水で不陸が発生した管理用通路を整地し、原型復旧を行いました。



完成写真



着手前