

維持修繕工事の施工事例

■管理用通路補修

➤ 場 所: 豊川右岸20.8k+10

概 要: 舗裝修繕 1式

実施年月: 令和5年6月



出水で流出した管理用通路の砕石を撤去し、原型復旧を行いました。



完成写真



着手前