

維持修繕工事の施工事例

■河床土砂掘削

➤ 場 所: 豊川放水路左岸6.6k

概 要: 土砂掘削 1式

実施年月: 令和5年11月



出水により豊川放水路の入口に堆積した土砂を撤去しました。



完成写真



着手前