

維持修繕工事の施工事例

■車両通行制限ポスト修繕

- 場 所: 豊川右岸9.4k
- 概 要: 標識設置撤去、舗装設置撤去 1式
- 実施年月: 令和5年12月



度々壊されていた、車両通行制限ポストを壊れにくいものに交換しました。



完成写真



着手前