

維持修繕工事の施工事例

■集水枡清掃

➤ 場 所: 豊川左岸13.2k+150

概 要: 集水枡清掃 1式


実施年月: 令和5年12月



排水枡に堆積していた土砂を撤去し、道路冠水の軽減を図りました。



完成写真



着手前