

平成 25年5月22日  
豊川・矢作川水系水質汚濁対策連絡協議会  
事務局 国土交通省豊橋河川事務所


## お 知 ら せ

1. 件 名 赤潮の発生について
2. 概 要 豊川（本川）及び豊川放水路において、赤潮が発生したので、お知らせいたします。

発生日時	平成 25年5月22日
発生場所	豊川本川：渡津橋（2.5km）～東海道新幹線橋梁（4.0km） 豊川放水路：河口付近（0.0km）～新橋（2.2km）下流付近
原 因	不明
発見日時	平成 25年5月22日 14時00分頃
発 見 者	国土交通省豊橋河川事務所 豊川出張所 河川巡視員
被害又は河川の状況	平成 25年5月22日（水）豊橋河川事務所の河川巡視員が、豊川放水路河口付近から、新橋下流付近で赤潮とみられる変色を確認した。同様の状況を豊川本川においても、発見した。 魚の浮上及びへい死などの被害は、見られない。 （※位置図：別添参照）
対 策 等	河川管理者である豊橋河川事務所により、経過観察を続け、状況の把握に努める。
参 考	赤潮 豊川における最近の発生状況 H24.2.21～H24.5.11 H23.4.11～H23.4.20 H21.4.2～H21.4.16、 H18.4.25～H18.5.2 H18.4.10～H18.4.14 H18.2.13～H18.3.16

3. 問合せ先 豊川・矢作川水系水質汚濁対策連絡協議会  
事務局 国土交通省豊橋河川事務所  
管理課長 宮田 博  
電話 090-8868-6148





豊川流域下水道  
豊川浄化センター

前芝水位観測所

2.2 km

0.0 km

2.5 km

4.0 km

二十間川

八間川

牟呂用水

柳生