

平成 26年 5月 2日
豊川・矢作川水系水質汚濁対策連絡協議会
事務局 国土交通省豊橋河川事務所


お 知 ら せ

1. 件 名 赤潮の発生について
2. 概 要 豊川放水路において、赤潮が発生したので、お知らせいたします。

発生日時	平成 26年 5月 2日
発生場所	豊川放水路：前芝大橋付近（0.8k+120m）～JR 橋梁付近（2.8km）
原 因	不明
発見日時	平成 26年 5月 2日 13時 00分頃
発 見 者	国土交通省豊橋河川事務所 豊川出張所 河川巡視員
被害又は河川の状況	平成 26年 5月 2日（金）豊橋河川事務所の河川巡視員が、豊川放水路前芝大橋付近から JR 橋梁付近において、赤潮とみられる変色を確認した。 魚の浮上及びへい死などの被害は、見られない。 （※位置図：別添参照）
対 策 等	河川管理者である豊橋河川事務所により、経過観察を続け、状況の把握に努める。
参 考	赤潮 豊川における最近の発生状況 H18.2.13～H18.3.16 H18.4.10～H18.4.14 H18.4.25～H18.5.2 H21.4.2～H21.4.16 H23.4.11～H23.4.20 H24.2.21～H24.5.11 H25.5.22～H25.6.25

3. 問合せ先

豊川・矢作川水系水質汚濁対策連絡協議会
事務局 国土交通省豊橋河川事務所
管理課長 宮田 博
電話 090-8868-6148



豊川放水水路

JR橋梁

前芝大橋

確認
箇所

小坂井大橋水質調査地点

吉田大橋水質調査地点

豊橋水位流量観測所

前芝水位観測所

大臣管理区間

豊川流域下水道
豊川浄化センター

豊川

間川

間川

間川

車馬用水

川

間川

川

間川

川

間川

川

川
光
善

坂井

豊川流域下水道
豊川浄化センター

神野ゴルフ場