



平成29年 5月24日  
中部地方整備局  
豊橋河川事務所

## 豊川の流況が悪化しています

### ～豊川の流量減少のため、河川の状態監視を強化～

豊川では、5月に入り降雨が少ない傾向が続いており、5月17日から正常流量（良好な河川環境を維持するために必要な流量）を下回る状況となっています。この状況が継続した場合、豊橋市水道取水口付近の塩水化のおそれがあることから、豊橋河川事務所では、引き続き注意深く河川の状態監視を実施していきます。

#### 1. 現在の豊川の状態（平成29年5月24日（水）午前9時現在）

牟呂松原頭首工直下流地点（新城市一鍬田地先）の流量：2.24m<sup>3</sup>/s 詳細は別紙1参照  
（良好な河川環境を維持するために必要な流量：5.0m<sup>3</sup>/s）

#### 2. 【参考】現在の水源状況（平成29年5月24日（水）午前0時現在）

貯水量 35,754 千 m<sup>3</sup> 貯水率 69%（宇連ダム、大島ダム、各調整池等の合計値）

※ 詳細は以下の水資源機構ホームページをご覧ください。

<http://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/>

#### 3. 配布先

- 豊橋市政記者会、豊川市政記者クラブ、新城市政記者クラブ

中部地方整備局 豊橋河川事務所



副所長 末松 義康 TEL：0532-48-8112

占用調整課長 石原 浩二 FAX：0532-48-8100

# 豊川湧水情報

別紙1

平成29年5月24日 0時現在



# ◇豊川流域図



宇連ダム

川合雨量観測所

大島ダム

牟呂松原頭首工