

令和5年6月出水概要


令和 6年 3月 7日

国土交通省 中部地方整備局

豊橋河川事務所

① 令和5年6月出水の概要(令和5年6月台風第2号・梅雨前線)


- 令和5年6月の台風第2号・梅雨前線により、矢作川流域において大雨となり、和合雨量観測所（豊田市和合町）では、6月2日13時から14時までの1時間に53mm、降り始めから6月3日3時までの総雨量は309mmを記録。
- 岡崎雨量観測所（岡崎市美合町）では、6月2日13時から14時までの1時間に42mm、降り始めから6月3日4時までの総雨量は276mmを記録。
- 令和5年6月の台風第2号および梅雨前線により、乙川流域では流域平均で24時間雨量約300mmを記録。





矢作川の出水状況(6月2日18時30分頃) 米津水位観測所9.8k付近

平成12年9月東海豪雨

令和5年台風第2号・梅雨前線



◆平成12年9月東海豪雨と令和5年台風第2号・梅雨前線の降雨分布



データの出典: 水文水質データベース

① 令和5年6月出水の概要(令和5年6月台風第2号・梅雨前線)

- 令和5年6月の台風第2号および梅雨前線により、すべての水位観測所において氾濫注意水位を超過。
- 矢作川支川の乙川等の氾濫により、岡崎市で浸水被害が発生。


[主な被害状況]

- ・ 乙川の氾濫による住家被害(床下、床上浸水):岡町・丸山町・小美町・茅原沢町
- ・ 六斗目川の氾濫による住家被害(床下、床上浸水):美合町
- ・ 鉢地川の氾濫による住家被害(床下、床上浸水):保母町
- ・ 男川の氾濫による住家被害(床下、床上浸水):茅原沢町・生平町
- ・ 乙川からの流木による被害

[被害件数 6月21日(水)17:00時点]

- ・ 全壊1棟
- ・ 半壊125棟
- ・ 一部破損6棟
- ・ 床下浸水255棟
- ・ 田流出・埋没53ha
- ・ 畑流出・埋没76ha
- ・ 学校被害1箇所
- ・ 病院被害4箇所
- ・ 道路損壊233箇所
- ・ 道路冠水27箇所
- ・ 河川越水24箇所
- ・ 河川法面崩壊等112箇所 等

出典:岡崎市防災ポータル



矢作川の出水状況(6月2日18時頃) 矢作川20.9k付近

