

# 豊川の渇水概要(2月18日時点)

## 渇水状況

- ・10月、11月の降水量が少なく、12月の降水量は平年並みでしたが、12月下旬以降は降雨が少ない状況。  
(川合観測所 10月平年比49%、11月平年比31%、12月平年比119%、1月平年比25%、2月平年比38%)
- ・流況は、1月4日から正常流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ (良好な河川環境を維持するために必要な流量)を下回っており、2月に入り一時的に改善はありましたが、2月8日より再び正常流量を下回る状況となっています。  
(牟呂松原頭首工放流量 2月18日 9時時点  $3.36\text{m}^3/\text{s}$ )
- ・豊橋河川事務所では、引き続き注意深く河川の状況監視を実施していきます。

## 河川の状況

2/18 豊川市松原町地先(21kp)



2/18 宇連ダム 貯水率 44.7%




## 豊川流域図




## 降雨・貯水状況等

川合観測所降水量(月別累計)



宇連ダム+大島ダム貯水量



豊川河川流量状況

