

豊川の渇水概要(3月15日時点)

渇水状況

- ・10月、11月の降水量が少なく、12月の降水量は平年並みでしたが、12月下旬以降は降雨が少ない状況。
(川合観測所 10月平年比49%、11月平年比31%、12月平年比119%、1月平年比25%、2月平年比81%)
- ・流況は、1月4日から正常流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ (良好な河川環境を維持するために必要な流量)を下回っていましたが、3月は降雨により改善した日が多く、3月11日から本日まで正常流量を上回る状況となっています。
(牟呂松原頭首工放流量 3月15日 9時時点 $6.72\text{m}^3/\text{s}$)
- ・豊橋河川事務所では、引き続き注意深く河川の状況監視を実施していきます。

河川の状況

3/15 豊川市松原町地先(21kp)



3/15 宇連ダム 貯水率 36.6%



豊川流域図



降雨・貯水状況等

