

# 豊川の渇水概要(5月24日時点)

## 渇水状況

- ・12月下旬以降は降雨が少ない状況。(川合観測所 平年比 1月25%、2月81%、3月42%、4月62%、5月86%)
- ・流況は、本日9時時点では、正常流量を上回る状況。(牟呂松原頭首工放流量 5月24日 9時時点 15.27m<sup>3</sup>/s)
- ・宇連ダムの貯水量は、5月19日(日)にゼロとなりましたが、5月20日、21日の降雨により5月24日(0時現在)時点で4,757千m<sup>3</sup>(貯水率16.7%)となっています。
- ・豊川用水では、4月26日から第3回節水対策(農水15%、上水15%、工水15%)を実施してきましたが、水源施設の貯留量等が一定程度回復したため、5月23日から第4回節水対策(農水10%、上水10%、工水10%)により緩和しています。

## 河川の状況

5/24 豊川市松原町地先(21kp)



5/24 宇連ダム 貯水率 16.7%



## 豊川流域図



## 降雨・貯水状況等

