

豊川の渇水概要(12月18日時点)

渇水状況

- ・11月以降の降水量が少なく、12月は降雨がほぼない状況。
(川合観測所 10月平年比125%、11月平年比49%、12月平年比0%)
- ・流況は、12月11日から正常流量5m³/s(良好な河川環境を維持するために必要な流量)を下回る状況となっています。
(牟呂松原頭首工放流量 12月18日 9時時点 4.83m³/s)
- ・豊橋河川事務所では、豊川の流量が減少しているため情報連絡室を設置し、河川の状況監視を強化していきます。

河川の状況

12/18 豊川市松原町地先(21kp)



12/18 三上橋上流(15.3k)




豊川流域図




降雨・貯水状況等

川合観測所降水量(月別累計)



宇連ダム+大島ダム貯水量



豊川河川流量状況

