

豊川の湧水概要(1月22日時点)

湧水状況

- ・11月の降水量が少なく、12月以降は降雨がほぼない状況。
(川合観測所 10月平年比125%、11月平年比49%、12月平年比14%、1月(22日時点)平年比6%)
- ・流況は、12月11日から正常流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ (良好な河川環境を維持するために必要な流量)を下回る状況となっています。
(牟呂松原頭首工放流量 1月22日 9時時点 $3.35\text{m}^3/\text{s}$)
- ・豊橋河川事務所では、豊川の流量が減少しているため情報連絡室を設置し、河川の状況監視を強化しています。

河川の状況

1/22 豊川市松原町地先(21kp)



1/22 三上橋上流(15.3k)



豊川流域図



降雨・貯水状況等

