

# 豊川の渇水概要(2月19日時点)

## 渇水状況

- ・11月以降の降水量が少なく、特に12月から1月中旬は降雨がほぼない状況。  
(川合観測所 11月平年比49%、12月平年比14%、1月平年比89%、2月(19日時点)平年比55%)
- ・流況は、12月11日から正常流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ (良好な河川環境を維持するために必要な流量)を断続的に下回る状況となっています。(牟呂松原頭首工放流量 2月19日 9時時点  $6.97\text{m}^3/\text{s}$ )
- ・1月下旬以降は周期的に降雨があり、現在は正常流量を上回っておりますが、しばらくまとまった降雨の予測も無いことから、豊橋河川事務所では、情報連絡室の設置を継続し、河川の状況監視を強化しています。

## 河川の状況

2/19 豊川市松原町地先(21kp)



2/19 三上橋上流(15.3K)



## 豊川流域図



## 降雨・貯水状況等

