

# 豊川の渇水概要(3月16日時点)

## 渇水状況

- ・11月以降、降水量が少ない状況が続いていたため、豊川の流況は12月11日から正常流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ (良好な河川環境を維持するために必要は流量)を断続的に下回る状況となっていました。1月下旬以降は周期的に降雨があり、3月以降は正常流量を安定的に維持しています。(牟呂松原頭首工放流量 3月16日 9時時点  $11.27\text{m}^3/\text{s}$ )
- ・今後の気象情報からも、当面流況悪化のおそれが少ないことから、12月18日から設置していた豊川渇水に関する情報連絡室を解散します。

## 河川の状況

右岸(21.0k) 1/15 9時  $3.36\text{m}^3/\text{s}$



右岸(21.0k) 3/5 9時  $8.35\text{m}^3/\text{s}$



## 豊川流域図



## 降雨・貯水状況等

