

# 豊川の渇水概要(2月3日時点)

## 渇水状況

・1月に入り降水量が少なく、平年値を下回り、特に中旬以降は降雨がほぼない状況。

(川合観測所 1月平年値65mmの51%)

・流況は、1月28日から正常流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ (良好な河川環境を維持するために必要な流量)を下回る状況となっています。

(牟呂松原頭首工放流量 2月3日 9時時点  $4.37\text{m}^3/\text{s}$ )

・豊橋河川事務所では、しばらくまとまった降雨予測も無いことから、情報連絡室を設置し、河川の状況監視を強化していきます。

## 河川の状況

2/3 新城橋上流(27.6kp)



2/3 三上橋下流(15.3K)



## 豊川流域図



## 降雨・貯水状況等

