

# 豊川の渇水概要(令和4年3月3日時点)

## 渇水状況

- ・1月に入り降水量が少なく、平年値を下回り、特に中旬以降は、まとまった降雨がない状況です。  
(川合雨量観測所 1月～2月の平年値154mmに対して81mmの53%)
- ・流況は、1月28日から正常流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ (良好な河川環境を維持するために必要な流量)を断続的に下回る状況となっています。(牟呂松原頭首工放流量 3月3日 9時時点  $4.57\text{m}^3/\text{s}$ )
- ・豊橋河川事務所では、しばらくまとまった降雨予測もないことから、情報連絡室を設置し、河川の状況監視を強化していきます。

## 河川の状況

3/3 新城橋(27.6km付近:新城市)



3/3 三上橋(15.2km付近:豊川市)



## 豊川流域図



## 降雨・貯水状況等(速報値)

