

豊川の渇水概要(令和4年3月31日時点)

渇水状況

- 1月に入り降水量が少なく、平年値を下回り、特に中旬以降は、まとまった降雨がない状況です。
(川合雨量観測所 1月~3月の平年値335.7mmに対して203mmの60.5%)
- 流況は、1月28日から正常流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ (良好な河川環境を維持するために必要な流量)を断続的に下回る状況となっています。(牟呂松原頭首工放流量 3月31日 9時時点 $10.16\text{m}^3/\text{s}$)
- 3月26日の降雨により現在は正常流量を上回っていますが、しばらくまとまった降雨予測もないことから、豊橋河川事務所では、引き続き情報連絡室を設置し、河川の状況監視を強化していきます。

河川の状況


3/30 新城橋(27.6km付近:新城市)



3/30 三上橋(15.2km付近:豊川市)



豊川流域図



降雨・貯水状況等(速報値)

