

# 豊川の渇水概要(令和4年4月14日時点)

## 渇水状況

- 1月に入り降水量が少なく、平年値を下回り、特に中旬以降は、まとまった降雨がない状況です。  
(川合雨量観測所 1月~3月の平年値335.7mmに対して203mmの60.5%)
- 流況は、1月28日から正常流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ (良好な河川環境を維持するために必要な流量)を断続的に下回る状況となっています。(牟呂松原頭首工放流量 4月14日 9時時点  $3.21\text{m}^3/\text{s}$ )
- 豊橋河川事務所では、しばらくまとまった降雨予測もないことから、引き続き情報連絡室を設置し、河川の状況監視を強化していきます。

## 河川の状況

4/14 新城橋(27.6km付近:新城市)



4/14 三上橋(15.2km付近:豊川市)



## 豊川流域図



## 降雨・貯水状況等(速報値)

