愛知県（半場川（はんばがわ）堤防決壊）の災害復旧活動を支援

国土交通省 中部地方整備局
豊橋河川事務所

令和4年7月26日夜から27日未明にかけての大雨により、愛知県安城市を流れる二級河川高浜川水系半場川（愛知県管理）において、堤防が決壊する被害が発生。
豊橋河川事務所では、ドローンによる被災状況調査とともに、照明車を派遣し迅速な復旧活動を支援しました。



ドローンによる被災状況調査

現地で支援内容を打合せ

照明車による夜間作業支援

応急仮復旧完了
（7月28日AM7時20分）