台風第15号による豊橋表浜（おもてはま）海岸をはじめとする漂着物の状況報告

国土交通省

○令和4年9月台風15号による愛知県渥美半島太平洋沿岸に大量の流木等が漂着。
○愛知県、豊橋市からの要望を受け、豊橋河川事務所では、27日～28日に表浜海岸など延長約50km においてドローンによる調査を実施。災害復旧の申請に向けたデータを提供。

位置図

豊橋河川事務所職員による
ドローン調査状況

関係機関へのデータ提供状況