

# 豊川市立天王小学校

～豊かな豊川の水で米作り～

## 天王小学校の周辺地図









### 観察場所: 豊川放水路 行明橋 (天王小学校)

1. 観察会を行った日  
平成18年 7月 27日  
13:30 ~ 15:30  
天気: 晴れ
2. 参加者  
4 ~ 6年 合計 25名
3. 場所  
豊川放水路 行明橋付近

水生生物調査の状況

### 観察場所(川)の様子(ようす)

1. 水温 [ 27.5 度 ]
2. 川幅 [ 70 m ]
3. 生物を採取した水深 [ 約20 cm ]
4. 流れの速さ [ 遅い ]
5. 川底の状態 [ コンクリートが敷かれ、下流にしては大きめの石が多い ]
6. 水のごり、におい、付近の様子、その他 [ ごりには ほとんどなし ]

川の様子(ようす)



### 見つかった水生生物

1. きれいな水 なし

2. 少しきたない水

イシマキガイ [188匹]

カワニナ[19匹]ヤマトシジミ[17匹]

ヒラタドROMシ[26匹]コガタシマトビケラ[3匹]

3. きたない水 なし

4. 大変きたない水 なし

5. 指標生物以外の生物

アオヒゲナガトビケラ:1 カゲロウ:1

ベンケイガニ:3 ニンギョウトビケラ:4

ウナギ:2 ギギ:1



水生生物の写真

### 見つかった水生生物の写真



### 水質階級(すいしつかいきゅう)の判定(はんてい)

	I			
1. 印と 印 の個数		3	1	
2. 印の個数		2	0	
3.合計 (1.欄+2.欄)		5	1	

判定: 少しきたない水