

平成 23 年 4 月 17 日 (日) ヨシ植えの冠水状況 (参考)

矢作川 5.6k 左岸付近のヨシ原再生地区における、平成 23 年 4 月 17 日の冠水状況について以下に示す。

◇ 矢作川 5.6k 左岸付近の水位状況



**P.M 16:00** **T.P 0.5m** の地盤高が冠水。

⇒同時刻における衣浦港潮位は、概ね **T.P 0.3m** を示す。



**P.M 16:40** **T.P 0.8m** の地盤高が冠水。


⇒同時刻における衣浦港潮位は、概ね **T.P 0.6m** を示す。



**P.M 17:10** **T.P 1.0m** まで冠水 (ヨシポット全体が概ね冠水)。

(地盤高 T.P 0.8m+ヨシポット高さ 0.2m)

⇒同時刻における衣浦港潮位は、概ね **T.P 0.8m** を示す。



※グラフは1時間毎の潮位を元に作成しているため、上記3つの時刻における潮位はグラフ変動から判読した数値を示す。

