

平成23年6月6日(月) 矢作川ヨシ植え生育状況写真

ヨシ直植え状況写真

ヨシ植えではなく草が元気よく生い茂り、根土が見えにくいです。



生えていないところが少し目立ってきています。出水の影響でしょうか。

ヨシ根混入土状況写真



ヨシポット苗養生状況写真



ヨシ植えがなくなったポットが10個程あります。

